

112年9月消費者保護宣導-

公布加水站水質微生物檢測及衛生管理查核結果

行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）抽查6個縣市36家加水站，其中微生物「大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌」檢測，因採樣的加水站皆依規定張貼「應煮沸 勿生飲」，故不適用食品中微生物衛生標準。嗣衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)日前依據行政院消費者保護會第82次會議決議，函示已標示「應煮沸 勿生飲」之加水站，所供應之飲品如檢出病原菌，得從嚴對該製造業者依違反食品良好衛生規範準則(下稱 GHP)之規定，依食品安全衛生管理法第44條命其限期改正，並釐清水質污染之原因；另3家加水站資訊文件未張貼或更新之衛生管理不符合規定，均已由地方政府衛生局依法查辦並限期改善完畢。

為保護民眾飲用加水站之供水品質安全，行政院消保處去(111)年針對國內7縣市的54家加水站的水質，進行重金屬砷、鉛、鎘及汞等四項化學物質之檢測，檢測結果全數合格。本(112)年4、5月間行政院消保處再與食藥署合作，於國內6個縣市的加水站合計採樣36件樣品，送請台灣檢驗科技股份有限公司進行「大腸桿菌群」、「糞便性鏈球菌」、「綠膿桿菌」檢測；另由地方政府衛生局依各地方政府「加水站衛生管理自治條例」進行衛生管理查核。

本次檢測查核結果如下（詳如附表）：

一、「大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌」的檢測：採樣的加水站皆依規定張貼「應煮沸 勿生飲」，故不適用食品中微生物衛生標準。

二、衛生管理的查核：查核36家，計3家不符合規定。

(一)主要違規情形多為資訊文件未張貼或更新，詳情如下：

1、未張貼檢驗結果報告書或過期：2家不符合規定(編號1、7)。

2、加水站許可證過期:1家不符合規定(編號5)。

3、未張貼設備維護管理紀錄:1家不符合規定(編號7)。

(二)前揭不符合衛生管理規定者，係違反各縣市「加水站衛生管理自治條例」，各地方政府衛生機關已依法要求限期改善，目前皆已改善完畢。

鑑於飲用水是最基本的民生必需品，任何可能的衛生安全問題皆不容忽視，尤其本次檢測發現有2家加水站驗出有綠膿桿菌陽性反應，雖然煮沸後可去除病菌，但為避免民眾誤用被污染水的風險，行政院消費者保護會第82次會議決議請食藥署辦理下列事項:「1. 督導地方政府就加水站『應煮沸 勿生飲』之標示字體大小及顏色予以改善…2. 研議修改加水站衛生管理法規，加強管理及稽查機制，避免消費者誤用被污染之水致健康受損。..」

食藥署日前已依據行政院消費者保護會第82次會議決議，通知地方政府衛生局，對於已標示「應煮沸勿生飲」之加水站，所供應之水晶如檢出病原菌(如:綠膿桿菌、大腸桿菌群等)，足以代表該水站水源、環境或設備有衛生安全疑慮，得從嚴對該業者依違反 GHP 之規定，依食品安全衛生管理法第44條命其限期改正，並釐清水質污染之原因。

行政院消保處提醒消費者，飲用加水站的水品應比照自來水須煮沸，以確保飲水安全。

【資料來源：消費者保護處】

加水站水質安全微生物檢測查核結果彙整表

序 號	縣市 衛生局	稽查 日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限：1)	
1	桃園市	112/4/17	經麥飯石過濾	佳沛企業社	桃園市桃園區同安街480號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	未具有販售水品之水質經認可檢驗機構檢驗，符合包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準之1年內有效文件（報告日期：111.4.14）
2	桃園市	112/4/17	RO純淨水	喜樂居有限公司	桃園市桃園區祥五街16號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
3	桃園市	112/4/17	RO純淨水	水讚企業社	桃園市桃園區大業路2段51號、53號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
4	桃園市	112/4/17	經RO、竹碳、麥飯石材料濾心過濾之水質	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區向善街19號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
5	桃園市	112/4/17	RO純水+竹碳再加麥飯石水	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區大興西路2段55-59號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	張貼之加水站許可證未於效期內 (有效期限：111.7.12)
6	台南市	112/4/18	麥飯石水	藍泉加水站 明興店	台南市南區舉喜段544之3地號(明興路1153-5號附近)	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序 號	縣市 衛生局	稽查 日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限:1)	
7	台南市	112/4/18	竹晶碳水	萬年路加水站 (天淨加水站)	台南市南區萬年路238號1樓	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	未張貼加水站設備維護管理紀錄、無販售之盛裝飲用水檢驗報告
8	台南市	112/4/18	鹼性水	新永安加水站	台南市南區萬年路15號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
9	台南市	112/4/18	RO逆滲透	康源逆滲透加水站	台南市南區德興路198號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
10	台南市	112/4/18	遠紅外線離子水	藍泉優質加水站	台南市南區德興路294號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
11	台南市	112/4/18	鈣離子能量水	上亨企業社	台南市南區建南路188號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
12	台南市	112/4/18	備長炭水	大溪地加水站 建南店	台南市南區建南路183號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
13	高雄市	112/4/24	鹼性珍珠鈣水	秀群路口加水站	高雄市楠梓區秀群路499巷8號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序 號	縣市 衛生局	稽查 日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限：1)	
14	高雄市	112/4/24	麥飯石竹碳水	幸福水屋藍昌一店	高雄市楠梓區藍昌路417號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
15	高雄市	112/4/24	R0純淨水	家家加水站	高雄市楠梓區大學29路256號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
16	高雄市	112/4/24	麥飯石優礦水	幸福水屋左營海總店	高雄市楠梓區軍校路800號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
17	高雄市	112/4/24	遠紅外線離子水	九如加水站	高雄市鼓山區九如四路1384號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
18	高雄市	112/4/24	鹼性水素水	大順一路加水站	高雄市鼓山區大順一路1021號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
19	高雄市	112/4/24	R0竹碳水	龍德加水站	高雄市鼓山區龍德路104號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
20	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	天淨加水站-永大路站	屏東縣屏東市永大路82號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序 號	縣市 衛生局	稽查 日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限：1)	
21	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	裕峯加水站	屏東縣屏東市永大路185號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：1.1×10 ² (單位：CFU/100ml)	○
22	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	大武加水站	屏東縣屏東市大武路61號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
23	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	山之露加水站	屏東縣屏東市棒球路79號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：3.2×10 ² (單位：CFU/100ml)	○
24	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	棒球加水站(屏東市)	屏東縣屏東市棒球路56號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
25	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	幸福水屋棒球店	屏東縣屏東市建興南路4-2號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
26	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	光明加水站	屏東縣屏東市光明街148號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
27	苗栗縣	112/5/2	R0竹碳水	藍泉加水站-玉維店	苗栗縣苗栗市玉維路64號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序 號	縣市 衛生局	稽查 日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限：1)	
28	苗栗縣	112/5/2	磁化含氧純淨水	城市優質加水站	苗栗縣苗栗市府前段地號 0610號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
29	苗栗縣	112/5/2	純淨甘泉	東海山泉企業加水站	苗栗縣苗栗市中正路970號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
30	苗栗縣	112/5/2	孟宗竹竹碳水	倍思特	苗栗縣苗栗市新苗里中正路 767號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
31	苗栗縣	112/5/2	麥飯石水	台灣加水聯盟-鑫淼水生 活館	苗栗縣苗栗市福麗里巨蛋段 1419-0000地號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
32	台中市	112/5/4	含氧純活水	WATER SHOP加水站	台中市北屯區大連路三段77 號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
33	台中市	112/5/4	竹碳能量水	凌科加水站旅順店	台中市北屯區旅順路二段 351號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
34	台中市	112/5/4	麥飯石活礦水	優福加水站台中東山店	台中市北屯區東山路一段 208之1號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序 號	縣市 衛生局	稽查 日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限：1)	
35	台中市	112/5/4	加水站水	埔里聯合泉水東山站	台中市北屯區東山路一段 208之2號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
36	台中市	112/5/4	活性碳水	玉美東山加水站	台中市北屯區東山路一段 235號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○